

Information til sommerhusejere langs vestkysten – potentiel brandfare ved stikbensmålere

RAH udskifter i øjeblikket - og i det kommende år, elmålere i sommerhusområderne langs vestkysten til fjernaflæste målere.

Ved de udskiftninger der er lavet indtil nu har vi konstateret, at den klemkasse som elmåleren er monteret i, kan være defekt.

Der eksisterer 2 udgaver af denne klemkasse; en med ledningsmonteret elmåler og en med stikbensmonteret elmåler.

Udvendige klemkasser med stikben har desværre vist sig ikke at kunne holde til de vejræssige forhold der er langs vestkysten, hvor bla. saltkoncentrationen i luften er høj og disse bør derfor udskiftes til en model med ledningsmonteret måler istedet.

Klemkassen er en del af husets installation og det er derfor husets ejer, der skal sørge for at få den udskiftet.

Det er ikke ulovligt at have en stikbensklemkasse siddende og derfor kan RAH heller ikke kræve at den bliver udskiftet. RAH opfordrer til at husejerne tager kontakt til en Aut. Ellinstallatør og få ham til at lave en kontrol af målerkassen og evt. udskifte klemrækken.

Det skal understreges, at dette kun er en potentiel risiko hvis målerkassen er placeret udvendig, da den her bliver udsat for regn og blæst.

Hvis RAH i forbindelse med udskiftning af elmålere til fjernaflæste målere konstaterer, at måleren er en udvendig stikbensmåler, sender vi et brev til ejeren af huset med oplysninger om dette.

Desuden monterer RAH et ekstra afstandsstykke mellem måleren og klemkassen som forøger sikkerheden. Vi kan dog ikke garantere at dette vil eliminere risikoen og vi skal derfor endnu engang opfordring til at få en Aut. elinstallatør til at gennemgå målerkassen.

Med venlig hilsen

RAH